

Управление образования администрации г. Кемерово
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 105

«Детский сад комбинированного вида»

650036, г. Кемерово, ул. Гагарина, дом 134, (3842)54-23-30

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МАДОУ № 105 «Детский сад комбинированного вида»



УТВЕРЖДЕНО

Заведующая МАДОУ № 105

М.П. Трушалова

02.09.2014 г.

АКТУАЛИЗИРОВАНО:

16.04.2019 г.

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 104**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 105 «Детский сад комбинированного вида»

1.2. Адрес объекта- 650036, Россия, г. Кемерово, ул. Гагарина, дом 134, тел. (3842)54-23-30

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа (подземных этажей -1)

Общая площадь - здания 1591,7 кв.м, в т.ч. площадь подвала – 533,1 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка – да, 5348 кв.м

1.4. Год постройки здания - 1963, последнего капитального ремонта – 2012

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего с 13 июня по 9 июля 2018 г., капитального – 10 июня 2038 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 105 «Детский сад комбинированного вида» (МАДОУ № 105 «Детский сад комбинированного вида»)

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 650036, Россия, г. Кемерово, ул. Гагарина, дом 134

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация - управление образования администрации города Кемерово

(наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 650000, Кемеровская область, город Кемерово, пр-т Советский, 54, 8(3842) 36-46-19

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг – **реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми**

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – **на объекте**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – **дети дошкольного возраста**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – **инвалиды с нарушением зрения**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **96 детей**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пассажирский транспорт: автобус № 1,2,24,82, троллейбус № 1, 2, 2у, 15, 15у, маршрутное такси № 21, 36, 43, 61, 82 **остановка «Пищевой техникум»**

Пассажирский транспорт: автобус № 3, 32, 36, 75, 76, 87, 91, маршрутное такси № 2, 3, 4, 9, 30, 43, 47, 50, 105, 126 **остановка «ул. Гагарина»**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - **180 м**

3.2.2. время движения (пешком) - **3 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - **да**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером**; **нерегулируемый со звуковым сигналом**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - **отсутствует**

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* – **есть (ямы и неровности дорожного покрытия)**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (к)	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (о)	«ВНД»
4	с нарушениями зрения (с)	«А»
5	с нарушениями слуха (г)	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития (у)	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (С)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта:
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата
на сайте государственной программы РФ «Доступная среда» «Жить вместе» 23.05.2018 г. под
№ 104

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (*информации об объекте*) от « ____ » _____ 20__ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « ____ » _____ 20__ г.
3. Решения Комиссии _____ от « ____ » _____ 20__ г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
№ 159

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 105 «Детский сад комбинированного вида»

1.2. Адрес объекта - 650036, Россия, г. Кемерово, ул. Гагарина, дом 134, тел. (3842)54-23-30

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 2 этажа (подземных этажей -1)

Общая площадь - здания 1591,7 кв.м, в т.ч. площадь подвала – 533,1 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка – да, 5348 кв.м

1.4. Год постройки здания - 1963, последнего капитального ремонта – не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего с 13 июня по 9 июля 2018 г.

капитального – 2038 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 105 «Детский сад комбинированного вида» (МАДОУ № 105 «Детский сад комбинированного вида»)

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 650036, Россия, г. Кемерово, ул. Гагарина, дом 134

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) - управление образования администрации города Кемерово

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - Россия, 650064, город Кемерово, пр-т Советский, 62

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физ. культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жил. фонд, потребительск. рынок и сфера услуг, другое) **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг - **реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми**

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - **на объекте**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – **дети дошкольного возраста**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске (к), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата(о); нарушениями зрения (с), нарушениями слуха (г), нарушениями умственного развития (у) – **инвалиды с нарушением зрения**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (кол-во обслужив-х в день), вместимость, пропускная способность – 96 детей

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – **да**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МНГ)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пассажирский транспорт: автобус № 1,2,24,82, троллейбус № 1, 2, 2у, 15, 15у, маршрутное такси № 21, 36, 43, 61, 82 остановка «Пищевой техникум»

Пассажирский транспорт: автобус № 3, 32, 36, 75, 76, 87, 91, маршрутное такси № 2, 3, 4, 9, 30, 43, 47, 50, 105, 126 остановка «ул. Гагарина»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 180 м

3.2.2. время движения (пешком) - 3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемый со звуковым сигналом

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная- отсутствует

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет – есть (ямы и неровности дорожного покрытия)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учётом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (к)	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (о)	«ВНД»
4	с нарушениями зрения (с)	«А»
5	с нарушениями слуха (г)	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития (у)	«ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

Трущалова Н.В., заведующая МАДОУ № 105 «Детский сад комбинированного вида»

(подпись, должность, Ф.И.О., координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

М.П. Трущалова
«16» 04. 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
к паспорту доступности ОСИ
№ 159

Кемеровская область, г. Кемерово

«__» _____ 2019 г.

*Наименование территориального
образования субъекта РФ*

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 105 «Детский сад комбинированного вида»**

1.2. Адрес объекта- **650036, Россия, г. Кемерово, ул. Гагарина, дом 134, тел. (3842)54-23-30**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа (подземных этажей -1)

Общая площадь - **здания 1591,7 кв.м.**, в т.ч. площадь подвала – **533,1 кв.м.**

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка – **да, 5348 кв.м**

1.4. Год постройки здания - **1963**, последнего капитального ремонта – **не проводился**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего с 13 июня по 9 июля 2018 г., капитального – 2038 г.

1.6. Название организации (учреждения) – **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 105 «Детский сад комбинированного вида» (МАДОУ № 105 «Детский сад комбинированного вида»)**

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - **650036, Россия, г. Кемерово, ул. Гагарина, дом 134**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пассажирский транспорт: автобус № 1,2,24,82, троллейбус № 1, 2, 2у, 15, 15у, маршрутное такси № 21, 36, 43, 61, 82 остановка «Пищевой техникум»

Пассажирский транспорт: автобус № 3, 32, 36, 75, 76, 87, 91, маршрутное такси № 2, 3, 4, 9, 30, 43, 47, 50, 105, 126 остановка «ул. Гагарина»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - **180 м**

3.2.2. время движения (пешком) - 3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемый со звуковым сигналом

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная- отсутствует

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет – есть (ямы и неровности дорожного покрытия)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (к)	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (о)	«ВНД»
4	с нарушениями зрения (с)	«А»
5	с нарушениями слуха (г)	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития (у)	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(С)	Схема № 1, 2, 3	1-23
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(С)	Схема №2,4, 5,6	24-28
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(С)	Схема № 2,7,8,9, План эвакуа ции	29,48, 49,57, 58,41, 44,51, 53,54, 59,60, 65,66, 52,55, 56, 42,61

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(С)	Схема №2,10, 11	39,47, 50
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(С)	Схема №2,12, 13	31-38, 40, 43 45,46
6	Система информации и связи <i>(на всех зонах)</i>	ДЧ-И(С)	Схема № 2,9,14, 15 Схема № 1,14	41, 44,51, 53,54, 59,60, 62,63, 64,65, 66,67
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(С)	Схема № 3	1,2,3, 4,5,6, 7

*** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно*

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(С)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающие к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Система информации и связи на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 44 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

_____ схема движения по территории МАДОУ № 105, схема движения к объекту
ОСИ от ближайшей остановки общественного транспорта, планы эвакуации поэтажные

Руководитель рабочей группы: заведующая М.П. Трущалова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Завхоз МАДОУ № 105 Жилинская Н.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Ст.воспитатель МАДОУ № 105 Савченко И.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители общественных организаций инвалидов

представители организации, расположенной на объекте

Управленческое решение согласовано « ___ » _____ 20__ г. (протокол № ___) Комиссией (название).

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) - муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 105 «Детский сад комбинированного вида», 650036, Россия, г. Кемерово, ул. Гагарина, дом 134

(Наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Схема № 1,2,3	1-23	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Схема № 1,2,3	1-23		всё		Индивидуальное решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
1.6	Общие требования к зоне	есть	Схема № 1,2,3	1-23	Отсутствуют теневые навесы на 3-х уч-х. Покрытие уч-ов и путей движ-я не приспособлено для МГН	все	Обустройство входа на территорию приспособленного для МНГ	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДЧ-И (С)	Схема № 1,2,3	1-23	Необходимо организовать парковку для транспорта инвалидов. Продолжить работы по замене теневых навесов на прогулочно-игровых групповых участках. Произвести модернизацию покрытия групповых участков и выделенных путей движения

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Вход (входов) в здание - муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 105 «Детский сад комбинированного вида», 650036, Россия, г. Кемерово, ул. Гагарина, дом 134

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Схема № 2,4	24, 25	Поверхность площадки частично разрушена Отсутствует водоотвод	всё	Ремонт входной площадки Монтаж водоотвода	Индивидуальное решение с ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть	Схема № 2,5	26	-	-	-	-
2.5	Тамбур	есть	Схема № 2,6	27, 28	Несоблюдение размера тамбура: Глубина – не менее 1,8 м - ширина не менее 2,2 м	всё	Увеличение размеров тамбура	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	Схема № 2,4, 5, 6	24-28	Выключатели и розетки на высоте 0,8 от уровня пола (дверной звонок). Отсутствует вход, приспособленный для МНГ с поверхности земли.	Всё	Обустройство входа в здание приспособленного для МНГ	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входов) в здание	ДЧ-И (С)	Схема № 2,4, 5, 6	24-28	Обустройство входа в здание приспособленного для МГН

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо организовать парковку для транспорта инвалидов (с выделением парковочных мест со специальными знаками). Обустроить вход в здание в соответствии с требованиями к зоне.

I Результаты обследования:

2. Путь движения внутри здания - муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 105 «Детский сад комбинированного вида», 650036, Россия, г. Кемерово, ул. Гагарина, дом 134

(№ п/п)	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	Схема № 2,7	29	<p>Не предусмотрена установка звуковых информаторов по типу телефонно-автоматов, которыми могут пользоваться люди с недостатком зрения.</p> <p>Специальные требования: Отсутствие перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей: - на расстоянии 0,6 м до объекта информации: -визуальной (в виде</p>	все	<p>Размещение звуковых информаторов.</p> <p>Установка специальной информационной поддержки на путях следования по объекту.</p>	Индивидуальное решение с ТСР

					контрастно окрашенной поверхности, либо световых маячков - тактильной (рифлённая поверхность) (п.3.21 СНиП 35-01-2001)			
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Схема № 2,8	48, 49, 57, 58	Отсутствует рельефное обозначение этажей. Отсутствуют поручни) при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон; - дошкольных учреждениях – 0,5 м; Специальные требования: - боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02 м.	С	Установка рельефных обозначений поручней, ограждений и бортиков.	Индивидуальное решение с ТСП
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассаж./подъемник	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	Схема № 2,9	41, 44, 51, 53, 54, 59, 60,	Отсутствуют информирующие обозначений помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки;	все	Монтаж информационных обозначений, дублирование	Индивидуальное решение с

				65, 66	- на высоте от 1,4 до 1,75; - дублирование рельефными знаками.		рельефным и знаками.	ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	План эвакуации	52, 55, 56, 42, 61	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	Схема № 2,7, 8,9 План эвакуации	29, 48, 49, 57, 58, 41, 44, 51, 53, 54, 59, 60, 65, 66, 52, 55, 56, 42, 61	Выключатели и розетки – на высоте более 0,8 м от уровня пола. Отсутствует предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - тактильная (рифлённая поверхность)	С	Установка предупредительной информации о препятствии	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания	ДЧ-И(С)	Схема № 2, 7,8,9	29,48 49,57 58,41	Индивидуальное решение с ТСР

		План	44,51	
		эваку	53,54	
		ации	59,60	
			65,66	
			52,55	
			56,42	
			61	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

2. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов - муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 105 «Детский сад комбинированного вида», 650036, Россия, г. Кемерово, ул. Гагарина, дом 134

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№	Наименование функционально-планировочного элемента (описывается только соответствующая форма обслуживания и зона)	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Схема № 2,10	39, 47	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	Схема № 2,11	50	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	Схема № 2,10, 11	39, 47, 50	Отсутствуют информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирова-			

					ние рельефными знаками			
--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И(С)	Схема № 2, 10,11	39,47,50	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

2. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II– места приложения труда - муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 105 «Детский сад комбинированного вида», 650036, Россия, г. Кемерово, ул. Гагарина, дом 134

Вариант II – места приложения труда

№	Наименование функционально-планировочного элемента (описывается только соответствующая форма обслуживания и зона)	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ---

I Результаты обследования:

2. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения - муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 105 «Детский сад комбинированного вида», 650036, Россия, г. Кемерово, ул. Гагарина, дом 134

Вариант III – жилые помещения

№	Наименование функционально-планировочного элемента (описывается только соответствующая форма обслуживания и зона)	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ---

I Результаты обследования:

2. Санитарно-гигиенических помещений - муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 105 «Детский сад комбинированного вида», 650036, Россия, г. Кемерово, ул. Гагарина, дом 134

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Схема № 2, 12	35, 36, 46	Туалеты не оборудованы двухсторонней связью с дежурными. Не имеют кнопку звонка (в дежурную комнату). Не предусмотрено в туалетах аварийное освещение.	Все	Работа со сторонними организациями по оборудованию туалетных комнат двухсторонней связи с дежурными и аварийной связи	Индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	Схема № 2, 12	33, 34, 37, 38, 43, 45	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	Схема № 2, 13	31, 32, 40	Нумерация шкафов для одежды не рельефная и не на контрастном фоне	С	Монтаж рельефных знаков на кабинки для одежды	Индивидуальное решение с ТСР

ОБЩИЕ требования к зоне	есть	Схема № 2, 12	31-38, 40, 43, 45, 46	Отсутствует универсальная кабина, доступная для всех категорий граждан. Отсутствуют информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте 1,4 до 1,75 м;- дублирование рельефными знаками. Покрытие пола в санитарных комнатах скользкое.	Все	Обустройството универсальной кабины для всех категорий инвалидов. Монтаж информационных обозначений дублирование рельефными знаками. Косметический ремонт с использованием соответствующих отделочных материалов	Индивидуальное решение с ТСП Текущий ремонт
-------------------------	------	---------------	-----------------------	--	-----	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(С)	Схемы № 2,12, 13	31-38,40, 43,45, 46	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: при проведении адаптационных работ санитарно-гигиенических помещений необходимо запланировать проведение косметического ремонта (замена кафельной плитки) не только на стенах, но и на полу с использованием противоскользящей половой плитки

I Результаты обследования:

2. Системы информации на объекте - муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 105 «Детский сад комбинированного вида», 650036, Россия, г. Кемерово, ул. Гагарина, дом 134

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	Схема № 1, 2, 14,9	41, 44, 51, 53, 54, 59, 60, 62, 64, 65, 66	Знаки и символы должны быть идентичным и в пределах здания, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации	-	-	-
6.2	Акустические средства	есть	Схема № 2, 15	63, 67	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные информационные обозначения	С	Монтаж тактильных информационных средств	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	Схема № 1, 2, 9,14,15	41, 44, 51, 53, 54, 59, 60, 62,	Требование того, что система средств информации и сигнализации и об	Все	Создание комплексной информационной системы	Индивидуальное решение с ТСР

				63, 64, 65, 66, 67	опасности должна быть комплекс ной и непре рывной для всех категорий инвалидов (визуальным и, звуковыми и тактильным и), не выполняется	Все		
--	--	--	--	--------------------------------	--	-----	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И(С)	Схе мы № 2,9, 14, 15	41,44, 51,53, 54,59, 60,62, 63,64, 65,66, 67	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо учесть замечания к информационной системе, выявленные при обследовании функциональных зон в приложениях №№ 1,3,4,5